

## PAUTAS PARA REPINTAR ONDURATEX

### TIPO DE PINTURA

Pinturas en base acrílico para exteriores son las recomendadas para utilizar en onduratex. **NO UTILICE PINTURAS EN BASE SOLVENTE O ACEITE.** Para los mejores resultados aplique el mismo color que la original; si la pinta con un color más claro, utilice un imprimante.

### INSTRUCCIONES DEL ALMACENAJE

Almacene la pintura en un lugar fresco, seco. No permita congelar. No almacene en luz del sol directa. Aplíquese antes de la fecha de vencimiento

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El cubrimiento total y la vida útil de la pintura se pueden reducir por una inapropiada preparación de la superficie. La superficie debe estar libre de la humedad, de suciedad, de pintura floja o suelta, etc.

Los hongos y el moho deben ser quitados fregando con una mezcla compuesta por un cuarto de blanqueador de hogar y tres cuartos de agua. Friegue bien con un cepillo y permita que la solución permanezca en la superficie por un espacio de diez minutos antes de enjuagar con agua limpia. USE GUANTES Y GAFAS PARA PROTEGERSE. Todas las áreas deben estar totalmente secas antes de la aplicación de la pintura.

NO UTILICE SANDBLASTING para limpiar Onduratex. La presión del agua con que se limpiará la teja debe ser de menos de 80 PSI.

### INSTRUCCIONES PARA PINTAR ONDURATEX

Aplique la pintura solamente cuando el aire y las temperaturas superficiales están arriba de 16 grados Centígrados, por lo menos 5 grados Centígrados arriba del punto de condensación y la humedad relativa está debajo del 85%. La pintura no se debe aplicar al aire libre cuando está lloviendo o cuando cualquier forma una precipitación es inminente. Se debe pintar temprano en la mañana para darle el suficiente tiempo de secado a la pintura. No pinte cuando haga mucho viento.

### USO

La pintura se debe estar completamente mezclada antes de usar. La pintura se puede adelgazar agregando pequeñas partes de agua y mezclando hasta conseguir la consistencia correcta para su aplicación.

Las áreas que se encuentran en mal estado (que presenten secciones sin pintura) deben ser pintadas a mano con una capa de la pintura antes de la capa con pistola. Si no se toma esta medida puede dar resultados pobres. Después de preparar las áreas “peladas” la cubierta entera se pinta con pistola.

La pintura puede también ser aplicada con brocha o con trapero.. Para los mejores resultados aplique dos capas de pintura finas en vez de una capa gruesa.

### LIMPIEZA

Limpie las manos, las herramientas y el equipo con agua jabonosa caliente. Los envases de la pintura se deben enjuagar a fondo y disponer en un terraplén. Los envases vacíos pueden ocasionar accidentes.